


Fieldpiece SCM4 CO ölçüm cihazı

HIZLI BAŞLANGIÇ


- 1- 9V pili, pil bölmesine yerleştirin.
- 2- On/Off düğmesine 3 sn. basılı tutarak cihazı açın.
(Cihaz olduğu ortama alışması için 10 sn. bekleyin.)
- 3- Eğer gerekliyse, dışardayken etraftaki karbon monoksiti ölçmek için Zero düğmesine basılı tutun.
Böylece cihaz yeni ölçüme hazır duruma gelir.
- 4- Karbon monoksit seviyesi milyonda bir (ppm) biriminde gösterilecektir.
- 5- On/Off düğmesine 1 saniye basılı tutarak cihazı kapatabilirsiniz.



KONTROLLER



1 sn. basılı tutarak cihazı açın.



Sıfırlama



Ekran ışığı



Sessize alır. Ayrıca basılı tuttuğunuzda kalan pili gösterir.



Ölçülen maksimum CO miktarını gösterir.