


# 菲比斯(Fieldpiece)——

## 400A 交流电流钳附件头


型号: ACH4



### 操作手册

## 最佳线位

ACH4 是一个非常精确的电流测量头，即便如此，为取得最精确的测量值，设法让导线穿过钳环中心，如图所示。



## 操作步骤


1. 把 ACH4 连接到万用表的 Volt( 电压 ) 和 COM( 中性 ) 插孔 ( 极性不重要 )。
2. 把万用表的量程设置到 mVAC。
3. 用卡爪找出待测电线，用 ACH4 钳头圈住其中一条导线，确保卡爪被严密扣住。
4. 为取得最高精确度，按照钳头背面的箭头标志，使导线位于夹环的中心位置。
5. 直接读取显示屏上的电流值 ( 安培 )。
6. 如果显示电流过载，应把量程修改到下一个最高量程 (2000mVAC 或 2VAC)，读取 2VAC 量程时，应将读数乘以 1000 倍。

## 产品描述

ACH4 电流钳是一款精致小巧的附件头，能够快速测量高达 400A 的交流。在钳头上新增的卡爪让用户能够迅速找出待测电线，并将其单独隔离在夹环内。一旦电流导线被隔离在夹环内，交流电流的安培值 (A) 就会被换算成毫伏值 (mVAC)，直接显示在测量仪显示屏上。

用户可以配合菲比斯 (Fieldpiece) 的“棒形测量仪”、EHDL1 电子测量手柄和 DL3 数据记录仪使用 ACH4，也可以用菲比斯 (Fieldpiece) 的 ADLS2 测试线或 AHDL1 适配器将其连接到任何一款数字万用表 (有 mVAC 量程)。

## 随意组合



EHDL1 AHDL1 连接万用表

DL3 HS30

## 清洁

当电流钳外壳变脏时，用湿布和中性清洁剂清除污物，禁止使用研磨剂或溶剂。

## 本手册使用的标志



注意：小心触电。



注意：参考手册。



双重绝缘。

## 警告

请勿尝试测量 600V 电路。

## 为了您的安全 ...

请不要尝试测量电路对地电压超过 600V rms 的电路。

测量有电感负载的交流电源或在雷雨期间测量交流电源，可能会产生极强的高压、高能瞬变事件，致使测量仪表损坏，用户遭受触电危险。

检查测试线的绝缘层是否损坏或漏金属线，如果有怀疑，请更换测试线，不要使用有缺陷的测试线。

当停止电压测量时，应先断开火线，然后再断开中性线。

在测量电阻或电容前，先给电容放电。

与同事合作测量。

用一支手操作，在测量过程中，手、鞋和地板必须干燥。

避免在潮湿的环境中使用 ACH4，因为潮湿气候条件可能会影响钳头绝缘性能。

## 产品规格

电流量程：交流 1A 到 400A rms

转换率：1A 交流到 1mV 交流

频率：50Hz 到 60Hz

工作温度：32°F 到 122°F (0°C 到 50°C)

贮存温度：-4°F 到 140°F (-20°C 到 60°C)

温度系数：每°F: 0.1 x (指定精度) (32°F 到 64°F, 82°F 到 122°F)。

每°C: 0.1 x (指定精度) (0°C 到 18°C, 28°C 到 50°C)。

海拔高度：6561.7 英尺 (2000 米)。

分辨率：0.1A

精度：当交流电流强度为 1–20A 时，± (1.5% 读数 + 0.2A)；当交流电流强度为 20–100A 时，± (2.5% 读数 + 0.3A)；当交流电流强度为 100–400A 时，± (3.5% 读数 + 0.5A)。

最大线径：1.18 英寸 (30 毫米)

配件：操作手册

安全：符合 IE C61010-1 (EN61010-1) 和 IEC61010-2-032 (EN61010-2-032) 标准的 CATIII 300V、Class2 和 II 级污染的规定，室内使用符合 CE 标准。

## 售后服务

当 ACH4 出现问题时，请联系菲比斯 (Fieldpiece) 的授权分销商。

**菲比斯(Fieldpiece)仪器公司**

美国设计 / 台湾制造

[www.fieldpiece.com](http://www.fieldpiece.com)

电邮查询: [fpinternational@fieldpiece.com](mailto:fpinternational@fieldpiece.com)